

LE CAUSE INTERNAZIONALI DEL BLACK OUT DEL 28 SETTEMBRE

Pubblicate le conclusioni dell'indagine sulle cause internazionali del black out

Si segnala che in un comunicato stampa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Commission de régulation e l'energie (CRE – Authority francese) hanno pubblicato le conclusioni dell'indagine tecnica comune, avviata il 6 ottobre 2003, sulle cause degli accadimenti del 28 settembre 2003, in cui il sistema elettrico interconnesso europeo ha subito una serie di anomalie che hanno portato al distacco del sistema elettrico italiano dalle altre reti europee, cui è seguito il black out sul territorio nazionale.

Sulle cause internazionali all'origine del black out le analisi delle informazioni condotte dalle due Autorità hanno portato ai seguenti risultati:

- 1. Gli operatori delle reti di trasmissione svizzere, nella pianificazione del funzionamento del sistema relativo al 28 settembre 2003, effettuata il giorno prima, e nelle attività svolte nella notte fra il 27 e il 28 settembre 2003, non hanno predisposto adeguate misure atte a garantire il funzionamento in sicurezza delle reti stesse e delle forniture fra sistemi elettrici in Europa.
- 2. Nella notte fra il 27 e il 28 settembre l'operato delle imprese elettriche svizzere integrate non è risultato conforme alle regole UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) per la gestione in sicurezza dei sistemi di interconnessione adottate su base volontaria da tutte le imprese che gestiscono le reti di trasmissione nei paesi dell'Europa continentale.
- 3. Nella notte fra il 27 e 28 settembre, in seguito alla perdita accidentale della linea a 380 kV Mettlen-Lavorago (linea del Lucomagno), gli operatori delle reti di trasmissione svizzere hanno adottato misure inadeguate e hanno sottostimato gli interventi correttivi che avrebbero dovuto essere richiesti ad altri gestori di rete. Tali errori hanno condotto alla perdita della linea a 380 kV Sils-Soazza (linea del San Bernardino) e quindi ad una situazione di funzionamento dell'interconnessione fuori controllo.

Sulla base dei risultati emersi dall'indagine le due Autorità hanno tratto le seguenti conclusioni:

- 1. In futuro, le regole UCTE, attualmente adottate dai gestori di rete su base volontaria, dovranno tenere in considerazione, come miglioramento delle medesime, i risultati dell'esperienza di questi eventi. Il rispetto delle nuove regole dovrà inoltre essere reso legalmente vincolante e monitorato. La valutazione e il controllo dovranno essere effettuati anche attraverso le funzioni dei regolatori nazionali.
- 2. Dovrà essere rafforzato il coordinamento fra gestori di rete ai fini della pianificazione della gestione, nonché ai fini della gestione in tempo reale delle reti interconnesse.

VIA F. LIPPI, 30 25134 BRESCIA TEL. 030/23076 – FAX 030/2304108 segreteria@apindustria.bs.it



3. Al fine di assicurare la sicurezza delle reti e delle forniture in Europa è necessario che anche in Svizzera sia adottato un quadro normativo coerente con la legislazione vigente nell'Unione europea.

L'esito dell'indagine congiunta condotta con l'Autorità francese sulla dinamica degli avvenimenti a livello internazionale, costituisce il primo supporto tecnico all'indagine conoscitiva sul black-out del 28 settembre 2003.

Per il completamento dell'indagine l'Autorità è tuttora impegnata negli ulteriori accertamenti relativi alle cause del black out sull'intero territorio nazionale e alla dinamica di ripristino del servizio.

La pubblicazione dei risultati complessivi e conclusivi dell'indagine conoscitiva è prevista entro il mese di maggio.